

Anlage zur Betriebsanleitung

Drehflügel-Füllstandanzeiger Füllstand-Grenzschalter für Schüttgüter

DF-F46

Clamp-Klemmverbindung F46

Füllstandanzeiger mit Clamp-Klemmverbindung. Zum Einbau von Füllstandanzeiger in Behälter, die aus hygienischen Gründen gereinigt werden müssen oder zum schnellen Ausbau der Anzeiger bei wechselnden Behältern.

Clamp-Größe DN 50 / 2

Werkstoff 1.4571

Schüttguttemperatur Temperatur **T**(Process)


abhängig von der Verwendeten Dichtung und der Ausführung des Füllstandanzeigers

(siehe Typenschild)

Druckfestigkeit der Kupplung

-0,9 bar ... 10 bar **p**(Process)

(max. Druck im Behälter siehe Typenschild)



andere Größen und hohe Hygieneanforderung auf Anfrage

Anschweiß-Clampstutzen, Dichtringe, Klammern und Blind-Clampdeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage und Bedienung

 in die Wandung -Deckel oder Konus- vom Behälter einen Anschweiß-Clampstutzen NW 50 einschweißen.



- 2. Dichtung anlegen.
- 3. Den Füllstandanzeiger mit dem Mess-Flügel voraus durch den Clampstutzen in den Behälter einführen.
- 4. Die Klammer ansetzen und festdrehen.
- 5. Zum Ausbau des Füllstandanzeigers die Klammer öffnen.
- 6. Den Füllstandanzeiger aus dem Behälter herausnehmen.
- 7. Gegebenenfalls den Stutzen mit Blind-Clampdeckel verschließen.

Anwendungsbeispiel

