

Lesen und befolgen Sie bei Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zuerst die

Besonderen Bedingungen und Hinweise für die sichere Anwendung

in den beigefügten

Explosionsschutz-Informationen

B1 / **B5**



und beachten Sie die Betriebsanleitung.

ACHTUNG Abrissgefahr! Mess-Fahne nicht einschütten. Bei Vollmeldung ist die Schüttgut-Zufuhr sofort zu stoppen.

Betriebsanleitung

1. Beschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Füllstandanzeiger überwacht den Füllstand als Grenzwertgeber in Silos und Behälter. Er kann eingesetzt werden als Voll- und Leermelder für staub- und pulverförmige, granulierte sowie körnige Schüttgüter mit einer max. Körnung bis 100 mm und einer Schüttdichte von 0,3 t/m³ ... 3,0 t/m³.

1.2 Funktion

Schüttgut, welches neben das Pendel aufgeschüttet wird, schwenkt bei steigender Füllhöhe das Pendel zur Seite. Der Signalschalter registriert diese Schwenkbewegung und wertet sie aus.

1.3 Technische Daten

Hersteller **MOLLET**

Füllstandtechnik GmbH

Industriepark RIO 103 **Anschrift**

74706 Osterburken

Benennung Pendel-Füllstandanzeiger

PF Typ

Schüttguttemperatur **1**s -25 °C ... +80 °C -20 °C ... +70 °C Umgebungstemperatur Ta

Signal-Kontakt potenzialfreier Wechsler max. Schaltleistung Contact siehe Typenschild

Ansprechverzögerung keine

Kabelanschluss Schraube M4

Kabeleinführung Verschraubung M20x1,5 **Schutzart** IP66 nach DIN EN 60529

Überdrucksicherheit bis 0,5 bar Gewicht 1,15 kg Wartung keine

Einbaulage senkrecht, ± 3° Neigung 1.4 Werkstoffe


Gehäuse Faltenbalg

GAL, RAL7001 beschichtet

NBR, schwarz Knickschutz Edelstahl 1.4301 Stab Aluminium oder 1.4301

Tast-Fahne (Glocke) Aluminium oder 1.4301

1.5 Abmessungen



003-0200



Pendel-Füllstandanzeiger




2. Montage

2.1 Vorbereitung

- Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

Die Lieferung besteht aus:

- Gehäuse mit Knickschutz
- Stab mit 2 Kontermuttern
- Tast-Fahne (Glocke)
- Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung, bevor Sie mit den Arbeiten am Gerät beginnen!
- Das Pendel darf nicht vom Befüllstrom getroffen werden.
- Das Pendel muss ungehindert bis zum Schaltpunkt ausschwenken können.



003-0702

2.2 Anbau von Mess-Fahne und Stab


- Schrauben Sie den Stab mit den links und rechts aufgeschraubten Sechskantmuttern in die Mess-Fahne und kontern die Mutter mit einem 13er Gabelschlüssel.
- Schrauben Sie nun diesen Pendel in den Knickschutz und kontern die Mutter mit einem 10er und einem 13er Gabelschlüssel.
- Wenn das Pendel von der Innenseite des Behälters montiert werden muss, dann Schrauben Sie erst das Gehäuse auf den Anschlussflansch und montieren das Pendel wie beschrieben.

2.3 Einbau in den Behälter

Setzen Sie den Füllstandanzeiger mit dem Dichtring auf den vorbereiteten Flansch und befestigen ihn mit 4 Scheiben und M6er Schrauben.

2.4 Elektrischer Anschluss

Anschlussplan





2.5 Kabelverschraubung

- Schrauben Sie nach dem elektrischen Anschluss die Kabelverschraubung fest.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter fest, bis die Kabeldurchführung dicht verschlossen ist.

3. Inbetriebnahme

- Nehmen Sie den Füllstandanzeiger erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß eingebaut und mit dem elektrischen Anschluss korrekt verbunden ist.
- Der Füllstandanzeiger ist auf empfindlich voreingestellt.
- Mit der Einstellmutter kann das Gerät unempfindlicher eingestellt werden. Im Uhrzeigersinn unempfindlicher.



4. Benutzung

4.1 Normalbetrieb

- Betreiben Sie den Füllstandanzeiger nur in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Befolgen Sie die Angaben auf dem Typenschild.
- Beschädigte Geräte sind sofort außer Betrieb zu nehmen.

4.2 Unsachgemäße Verwendung

- Nicht beachten der Sicherheitshinweise und der Betriebsanleitung.
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
- Einbau von Ersatzteilen, die keine Originale sind.
- Verstoß gegen geltende Normen und Gesetze.

5. Wartung und Instandsetzung

5.1 Wartung

- Der Füllstandanzeiger ist wartungsfrei.

5.2 Instandsetzung

- Schadhafte Teile umgehend durch gleichartige ersetzen.
- Der Füllstandanzeiger darf bis zur vollständigen Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion nicht mehr benutzt werden.

6. Lagerung

- Lagern Sie den Füllstandanzeiger trocken und staubfrei.
- Demontieren Sie das Pendel und lagern Sie das Gehäuse auf dem Deckel stehend.

7. Entsorgung

- Der Füllstandanzeiger kann dem Recycling zugeführt werden.
- Für die Entsorgung gelten die für die Produktionsbedingungen und den Standort des Betreibers gültigen Umweltrichtlinien.

Betriebsanleitung





Pendel-Füllstandanzeiger Füllstand-Grenzschalter für Schüttgüter








Explosionsschutz-Information

und Ergänzung zur Betriebsanleitung

Angaben auf dem Typenschild B5

Gas+Staub (€x) und hybride Gemische




Pendel-Füllstandanzeiger




Kennzeichnung nach ATEX und DIN EN IEC 60079-0

Pendel-Füllstandanzeiger zum Einsatz an der Grenze von Zone 20 zur Zone 21.



Pendel-Füllstandanzeiger zum Einsatz in der Zone 1.



b = Gerät mit "hohem" Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht.



Pendel-Füllstandanzeiger **PF**



Bestellcode **B5**

Kennzeichnung: II 1D / 2D



II 2G

Zuordnung der Gerätekategorie zu Zonen

Pendel-Füllstandanzeiger zum Einsatz an der Grenze von Zone 20 zur Zone 21 und in der Zone 1.

Umgebungstemperaturen Ta

Die Umgebungstemperatur **Ta** ist die maximale Einsatztemperatur der Geräte. Im Behälterinnenraum ist dies die Prozesstemperatur (Luft- oder Schüttguttemperatur) in unmittelbarer Umgebung des Gerätes.


maximale Oberflächentemperatur T

Die maximale Oberflächentemperatur T ist die wärmste Stelle am Gerät. Das Gerät entspricht der Temperaturklasse T 6.



Das Gerät darf in die Wandung von Behältern mit abweichenden atmosphärischen Bedingungen bis zu einem Differenzdruck von Δp 80 mbar an der Wellendurchführung eingebaut werden.

Δ p = -0.08 bar...+0.08 bar









Besondere Bedingungen und Hinweise für die sichere Anwendung

- 1. Die Installation, Wartung, Inbetriebnahme, Ausbau und Reparatur muss von einer im Explosionsschutz "befähigten Person" überwacht bzw. überprüft werden.
- 2 Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die örtlichen und gesetzlichen Vorschriften und/oder die VDE 0100.
- 3. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.
- 4. ACHTUNG!

Zur Leistungsbegrenzung muss eine bescheinigte Barriere oder ein bescheinigter Trennschaltverstärker mit eigensicherem Stromkreis der mind. für die Kategorie "ib" und für Gase der Explosionsgruppe IIB bescheinigt ist, vorgeschaltet werden.

- 5. Das Gerät darf mit eigensicherem Stromkreis auch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.
- Bei Verwendung des Gerätes in Umgebungstemperaturen > +60 °C müssen die verwendeten Anschlusskabel für Temperaturen von mind. +80 °C ausgelegt sein.
- Sobald Sie das Gerät in den Ex-Bereich einbringen, ist es sofort an der dafür vorgesehenen Stelle einzubauen und ein Kabel in die Kabelverschraubung einzuziehen.
- 8. Die Kabelverschraubung wurde im Werk festgeschraubt und gesichert. Prüfen Sie bitte, ob sich die Kabelverschraubung bei der Montage oder auf dem Transport gelockert hat. Wenn ja, dann wieder fest anschrauben.
- 9. Zur Erreichung der Schutzart ist die Überwurfmutter der Kabelverschraubung mit einem Installations-Drehmoment von mind. 5 Nm festzudrehen. ACHTUNG! Ein übermäßiges Festdrehen kann den IP-Schutz beeinträchtigen.
- 10. Die Erdung des Gerätes ist so anzubringen, dass eine mechanische Beschädigung ausgeschlossen werden kann.
- 11. Beim Einbau des Füllstandanzeigers in der Wandung von Silos mit abweichenden atmosphärischen Bedingungen darf der maximale Differenzdruck an der Wellendurchführung 80 mbar und die Betriebstemperatur +80 °C nicht überschreiten.
- 12. Nehmen Sie das Gerät nur in geschlossenem Zustand mit eingebauter Deckeldichtung in Betrieb.
- 13. Abrissgefahr! Mess-Fahne nicht einschütten. Bei Vollmeldung ist die Schüttgut-Zufuhr sofort zu stoppen.
- 14. Wenn brennbare Stäube mit einer Mindestzündenergie unter 3 mJ oder einer Mindestzündtemperatur unter +300 °C (BAM- Verfahren) und/oder brennbare Gase und Dämpfe vorliegen, dann muss die Mess-Fahne aus Edelstahl ausgeführt sein.
- 15. Beachten Sie die Anforderungen der DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17 und DIN EN 1127-1, besonders in Bezug auf Staubablagerungen und Temperaturen und halten Sie die entsprechenden Vorschriften ein.
- 16. Hybride Gemische

Der Füllstandanzeiger ist zugelassen für die Verwendung in hybriden Gemischen.

06



EUKE-PF
Index 3
Seite/Page 1 von/of 1

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Wir/We MOLLET Füllstandtechnik GmbH

Industriepark RIO 103 D-74706 Osterburken Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: declares under our sole responsibility, that the product:

Pendel-Füllstand-Grenzschalter / Pendulum limit switch

Pendel-Füllstandanzeiger / Pendulum level indicator

Typ/Type **PF...**

den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: conforms with the following European directives:

Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente: Applied harmonized standards or normative documents:

DIN EN 61010-1:2020 DIN EN 60529:2014

Und die Geräte mit 🖾 - Kennzeichnung entsprechen zusätzlich der folgenden Europäischen Richtlinie: And the devices with 🖾 - marking conform additional with the following European directive:

ATEX-Richtlinie ATEX directive 2014/34/EU

Je nach Ausführungsvariante angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente: Depending on the design applied harmonized standards or normative documents:

DIN EN IEC 60079-0:2019 DIN EN 60079-11:2012 DIN EN 60079-31:2014

EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer:

EU-Type Examination Certificate: IBExU05ATEX1174

Ausgestellt von:.

Issued by: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, 09599 Freiberg (0637)

Qualitätssicherung:

Quality assurance: TÜV NORD CERT GmbH, 30159 Hannover (0044)

tillstandtech

Osterburken, den 03.03.2020

Wolfgang Hageleit
Geschäftsführer / Managing director

Diese Erklärung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. This declaration is only allowed to hand out in unchanged form.










Einzelteile

Pendelstab-Schalter







1	Schalter
2	Deckeldichtung
3	Ersatzteilpaket inkl. Schalter
4	Faltenbalg
5	Knickschutz
6 6	Pendel-Stab inkl. Muttern Pendel-Stab inkl. Muttern
7	KF Konus-Fahne (Glocke)
8	RFA Rohr-Fahne RFE Rohr-Fahne
9	OF Kugel-Fahne
10	XF Kreuz-Fahne
11	Pendel-Stab

Benennung

Pos.

Bestellcode	Werkstoff
Z-15GD-B	
PF-DS001	EPDM
PF-EP001	
PF-FB001	NBR
PF-KSD01	1.4301 / 304
PF-WE005-AL PF-WE005-VA	Aluminium 1.4301 / 304
PF-KF-AL	Aluminium
PF-RF-AL PF-RF-VA	Aluminium 1.4301 / 304
PF-OF-VA	1.4301 / 304
PF-XF-VA	1.4301 / 304
PF-ST-NR	NBR, mit Alukern

